

NR CRT	DIMENSIUNI						PACHETIZARE				PRET RON MC
	TAIERE			FACTURARE			PIESE RAND ((NR RAND	PIESE	CANT	
							BAZA)	(INALTIME)	PACHET	PACHET	
1	23	48	3.98	21	44	4	22	26	572	2.114	
2	23	98	3.98	21	95	4	11	26	286	2.282	
3	46	46	3.98	44	44	4	22	14	308	2.385	
4	46	70	3.98	44	67	4	14	14	196	2.311	
5	46	95	3.98	44	92	4	11	14	154	2.494	
6	46	245	3.98	44	240	4	4	13	52	2.196	
7	46	295	3.98	44	290	4	4	13	52	2.654	
8	70	70	3.98	67	67	4	14	10	140	2.514	
9	70	95	3.98	67	90	4	11	10	110	2.653	
10	70	145	3.98	67	140	4	7	10	70	2.626	
11	95	95	3.98	90	90	4	11	7	77	2.495	

CONDITII DE CALITATE

Nu se admit urmatoarele defecte: subdimensionari taiere, neperpendicularitatea pe axa piesei, ne paralelismul fetelor si canturilor, putregai de orice fel, gauri, galerii de insecte si larve, tesituri, mucegai, crapaturi strapunse accentuate coloratii exagerate, alte defecte care sa afecteze rezistenta fizica a materialului.

Cheresteaua se aseaza in pachet la sipca (taiata la capete si nu rupta) cu asezare perfecta la capete, toate aliniate pe verticala si de regula sub fiecare legatura cu balot metalic: sipca de 5-8mm grosime la fiecare rand pentru toate sortimentele. Pentru lungimea de 4 m pachetele se vor lega cu 4 benzi metalice si se vor folosi 3 tacuri cu sectiunea de 48/70mm iar pentru lungimea de 3m se vor folosi 3 benzi metalice si numai 2 tacuri.

Necesarul lunar este de 40 de TIR-uri